



東棟	1F	撮影日	平成23年2月10日	検査者	柿崎
		符号		C1	
		1階	断面	SAMPLE 1C1	
			B x D	950 x 950	
			主筋	14-D35	
フープ	□-D13@100				
部位	柱	通り名	X:3	Y:1	
符号	C1A	位置	AB		
備考	備考欄				

東棟	1F	撮影日	平成24年12月10日	検査者	田中
		符号		C3	
		1階	断面	SAMPLE 1C3	
			B x D	950 x 800	
			主筋	14-D35	
フープ	□-D13@100				
部位	柱	通り名	X:3	Y:1	
符号	C3A	位置			
備考	備考欄				

東棟	1F	撮影日	平成24年12月10日	検査者	田中
		符号		C3	
		1階	断面	SAMPLE 1C3	
			B x D	950 x 800	
			主筋	14-D35	
フープ	□-D13@100				
部位	柱	通り名	X:3	Y:1	
符号	C3A	位置			
備考	備考欄				